



ikt.sz.: 59/2020

**Kedves Virág!**

Az Eiffel üzemház asztalos részlegénél az alábbi hiányosságok miatt az egészségre nem ártalmas, és biztonságos munkavégzés feltételei nem adóttak:

1. A gépterem átszellőztetése, és a faanyagok megmunkálása során keletkezett, egészségre rendkívül veszélyes poranyag elszívása nem megoldott.
2. A munkaterem, a munkahelyek megvilágítása gyenge, ami a munkavégzés biztonságát veszélyezteti. (Esetleg raktár világításnak megfelelő.) Az amúgy is haloványan világító lámpatestek, a gépekkel való munkavégzés közben is gyakran lekapcsolnak.
3. A sűrített levegő-ellátottság üzembiztosan nem megoldott.
4. A tér frisslevegős ellátottsága nem megfelelő. Az ablakokat csak bukóra lehet kinyitni. A műhely megfelelő levegőcseréje nem megoldott. Klímaberendezés nem üzemel.
5. A kézi műhely fa kockás burkolata balesetveszélyes, annak aljzathoz rögzítése elégtelen.
6. A megmunkálandó faanyagok beszállítása a műhelybe nem megfelelő. A gépi beszállítás, targoncás hiányában nem lehetséges, csak kézi erővel megoldható. A faanyagokkal való fordulás hely hiányában nehezen kivitelezhető.
7. A hulladék kezelése sem a tárolás sem a darabolás szempontjából nem megoldott.
8. A nyersanyagok tárolása messze esik a megmunkálás helyétől. Ráadásul anyagmozgató eszköz sem áll rendelkezésre.
9. A munkaruhák cseréje a többszöri ígélet ellenére hónapok óta késlekedik. A dolgozók kopott, agyonhasznált, szakadozott ruházatban kénytelenek munkát végezni.

Kérjük a felsorolt gondok mielőbbi orvoslását, és szíves tájékoztatásunkat.

**Budapest, 2020. július 14.**

Üdvözlettel,

1146 Budapest, Thököly út 172.  
**Bárány Balázs Péter**  
elnök